

附表 1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	台北市東區福星國民小學		建築物名稱	星辰樓(南棟)
填表人	吳永祥		填表日期	110.7.30
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	☐ 否 ☒ 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	☐ 否 ☒ 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	☐ 否 ☒ 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	☒ 否 ☐ 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	☐ 否 ☒ 是（門鎖無損壞，電動門啟動有警示）		
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	☒ 否 ☐ 是		
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）		改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（維護時間：110年3月10日）		改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個、水帶__條） ☒ 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：129支） ☐ 過期（數量：__支）		

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否 (1 個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間: 110 年 3 月 10 日)		改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理) ☐ 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	☐ 否 ☐ 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	☐ 否 ☒ 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) ☐ 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日

學校全銜			建築物名稱		
填表人			填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式	
	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
	排水管道是否通暢。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日	
	女兒牆是否損壞。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
	水塔是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)			
	水塔固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
建築物附屬設備	室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日	
	門窗玻璃是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日	
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。	☐ 否 ☒ 是 (實驗室: 自然教室、烹飪教室、保健室)		請列出所有教室	
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日	
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日	

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是 (請加強固定)		改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是		
	是否設有專人管理。	☒ 否 ☐ 是 (____教室, 管理人:____)		管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定)
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	總務主任 王曉音	台北市萬華區陳清義
複檢 (110 年 8 月 14 日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	總務主任 王曉音	台北市萬華區陳清義

附表 1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	台北市萬華區福星國民小學		建築物名稱	學生樓(東南棟)
填表人	劉弘毅		填表日期	110.7.30
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	☐ 否 ☒ 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	☐ 否 ☒ 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	☐ 否 ☒ 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	☒ 否 ☐ 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	☐ 否 ☒ 是（門鎖無損壞，電動門啟動有警示）		
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	☒ 否 ☐ 是		
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）		改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（維護時間：110年3月10日）		改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個、水帶__條） ☒ 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：129支） ☐ 過期（數量：__支）		

	建築物名稱	
	填表日期	
檢查要點	檢查結果	建議處置方式
內消防栓及滅火器是否 期保養及檢查時間。	☐ 否 (1 個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間: 110 年 3 月 10 日)	改善時間 __年__月__日
是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
牆磁磚 (混凝土) 是否 剝落或有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)	
寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理) ☐ 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
樑、樓板、牆壁是否有滲 漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)	
是否有裂縫。	☐ 否 ☐ 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
混凝土保護層是否剝落。	☐ 否 ☒ 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) ☐ 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
是否有傾斜或穿透性開 裂。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)	改善時間 __年__月__日

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否 (1 個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間: <u>110</u> 年 <u>3</u> 月 <u>10</u> 日)		改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理) ☐ 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	☐ 否 ☐ 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	☐ 否 ☒ 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) ☐ 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。	☐ 否 ☒ 是 (實驗室: 自然教室、烹飪教室、保健室)		請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是 (請加強固定)		改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是		
	是否設有專人管理。	☒ 否 ☐ 是 (____教室, 管理人:____)		管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定)
其他				
檢查結果補充說明及處置、因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	總務主任 王曉音	臺北市萬華區萬華國民小學 校長 陳清義
複檢 (110 年 8 月 24 日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	總務主任 王曉音	臺北市萬華區萬華國民小學 校長 陳清義

To 生教組

附表 1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	台北市萬華區福星國民小學		建築物名稱	克明樓
填表人	劉弘毅		填表日期	110.7.30
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	☐ 否 ☒ 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	☐ 否 ☒ 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	☐ 否 ☒ 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	☒ 否 ☐ 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	☐ 否 ☒ 是（門鎖無損壞，電動門啟動有警示）		
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	☒ 否 ☐ 是		
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）		改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（維護時間：110年3月10日）		改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個、水帶__條） ☒ 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：129支） ☐ 過期（數量：__支）		

1-23
黃弘毅

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否 (1 個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間: 110 年 3 月 10 日)		改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理) ☐ 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板)	是否有裂縫。	☐ 否 ☐ 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	☐ 否 ☒ 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) ☐ 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	☒ 否 ☐ 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。	☐ 否 ☒ 是 (實驗室: 自然教室、烹飪教室、保健室)		請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日



學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是 (請加強固定)		改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是		
	是否設有專人管理。	☒ 否 ☐ 是 (____教室, 管理人:____)		管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定)
其他				
檢查結果補充說明及處置、因應作為				

註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。

2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。

3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			
複檢 (10 年 8 月 24 日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			

To 王敬

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜	臺北市萬華區福星國民小學		建築物名稱	輝煌樓	
填表人	鄭弘利		填表日期	10.8.24	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障, 使用是否正常。	v			
	門、窗戶玻璃有無破損現象, 是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶, 有無設置擋水、防水安全設施。	v			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	v			
	適當位置設自動抽水機, 以供隨時抽水之用。	v			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材, 調整或重新配置於2樓以上空間。	v			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	v			
電梯、 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	v			
	各層樓電梯非必要者關閉後, 並升高至2樓以上。	v			
	電梯坑內有無抽排水系統, 若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	v			

學校全銜		建築物名稱			
填表人		填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			
	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	v			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	v			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
其他	園內外排水系統無阻礙。	v			
	園內擋水門是否正常使用。	v			

學校全銜				建築物名稱		
填表人				填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	
		完備	待改善		負責人簽名	
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	v				
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	v				
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	v				
改善完成日期				覆核人		

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜	台北市松山區福星國民小學		建築物名稱	星辰樓(東南棟)	
填表人	吳永祥		填表日期	11.8.24	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障, 使用是否正常。	v			
	門、窗戶玻璃有無破損現象, 是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶, 有無設置擋水、防水安全設施。	v			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	v			
	適當位置設自動抽水機, 以供隨時抽水之用。	v			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材, 調整或重新配置於2樓以上空間。	v			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	v			
電梯、 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	v			
	各層樓電梯非必要者關閉後, 並升高至2樓以上。	v			
	電梯坑內有無抽排水系統, 若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	v			

學校全銜		建築物名稱			
填表人		填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			
	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	v			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	v			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
其他	園內外排水系統無阻礙。	v			
	園內擋水門是否正常使用。	v			

學校全銜				建築物名稱			
填表人				填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	v					
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	v					
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	v					
改善完成日期				覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜	台北市萬華區福星國民小學		建築物名稱	文明樓	
填表人	吳志村		填表日期	110.8.24	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	v			
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	v			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	v			
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	v			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	v			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	v			
電梯、 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	v			
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。	v			
	電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	v			

學校全銜		建築物名稱			
填表人		填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			
	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	v			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	v			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
其他	園內外排水系統無阻礙。	v			
	園內擋水門是否正常使用。	v			

學校全銜		建築物名稱			
填表人		填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	v			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	v			
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汎缺口。	v			
改善完成日期		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜	臺北市萬華區福星國民小學		建築物名稱	新大樓(A、B、C棟)	
填表人	鄭永祥		填表日期	110.8.24	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	v			
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	v			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	v			
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	v			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	v			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	v			
電梯、 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	v			
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。	v			
	電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	v			

學校全銜				建築物名稱			
填表人				填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v					
	走廊排水是否正常，未見積水。	v					
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v					
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v					
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v					
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v					
	樓梯間有無裝置照明設備。	v					
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v					
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v					
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v					
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	v					
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v					
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	v					
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v					
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v					
其他	園內外排水系統無阻礙。	v					
	園內擋水門是否正常使用。	v					