附表 1.2　防汛安全檢查表

學校全銜	臺北市萬華區福星國民小學	建築物名稱	星辰樓(南棟)
填表人	郭孟村	填表日期	110.8.24

項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容（檢附照片）	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常。	v			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	v			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	v			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	v			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	v			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	v			
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。（可請電梯廠商協助）	v			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	v			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。（可請電梯廠商協助）	v			

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容（檢附照片）	改善完成日期負責人簽名
		完備	待改善		
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	v			
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			
	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	v			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	v			
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	v			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	v			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	v			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	v			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
其他	園內外排水系統無阻礙。	v			
	園內擋水門是否正常使用。	v			

學校全銜			建築物名稱			
填表人			填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容（檢附照片）	改善完成日期負責人簽名	
		完備	待改善			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	v				
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	v				
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	v				
改善完成日期			覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

衛生教組

附表 1.3　周邊坡地災害安全檢查表

填表人	郭○○	填表日期	110.5.24

檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容	改善完成日期
構造物設施徵兆	是否鄰近山崖邊緣。	■否　□是，距離山崖約___公尺		
	是否鄰近山凹溝谷處。	■否　□是，距離溝谷約___公尺		
	建築物周圍是否有地裂現象。	■否 □是，長度___公尺、寬度___公尺		
	建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。	■否　□是，沉陷深度約___公尺		
地錨構造物	地錨錨頭是否有開裂現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	地錨錨頭是否有剝離現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	地錨是否發現鏽蝕現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
噴漿坡面構造物	噴漿坡面是否有龜裂現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	噴漿坡面是否有剝蝕現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
坡面徵兆	坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。	□否　□是，傾斜角度約___度	無此項	
	坡面是否出現新裂痕。	□否 □是，長度___公尺、寬度___公尺	無此項	
	坡面流水是否出現混濁現象。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	周圍坡面是否已有崩土。	□否　□是，體積約___立方公尺	無此項	
	周圍坡面是否已有不規則之位移現象。	□否　□是，沉陷深度約___公尺	無此項	
路面徵兆	路面是否出現新裂縫。	■否 □是，長度___公尺、寬度___公尺		
	路面是否出現變形。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
排水系統徵兆	排水溝是否出現破裂。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	排水溝是否出現淤塞。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	排水溝是否出現漏水。	□輕微　□中度　□嚴重	無此項	
	排水系統是否錯動而造成排水不良。	■否 □是，錯動距離約___立方公尺		

填表人		填表日期			
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期
	排水系統是否折斷而造成排水不良。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
沉沙及滯洪設施徵兆	沉砂池是否發生淤積或堵塞。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	滯洪池是否發生淤積或堵塞。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
道路邊坡徵兆	邊坡是否有異常滲水現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	邊坡坡面土壤是否有裸露現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。	□層狀 □指狀 □溝狀		無此項	
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。	□否 □是，龜裂寬度約___公分		無此項	
	建築物上方邊坡是否有落石現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。	□否 □是，龜裂寬度約___公分		無此項	
	擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	擋土牆牆腳或坡面是否有落石。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	
	擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。	□輕微 □中度 □嚴重		無此項	

填表人		填表日期	

檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容	改善完成日期
其他	鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。	■否 □是，長度___公尺、寬度___公尺		

改善完成日期		覆核人	

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.4　災前整備及應變物品檢查表

填表人	紀承彬	填表日期	110.8.24

項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期 負責人簽名
		完備	需改善		
門、窗	門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。	v			
緊急照明	更新不堪使用之電池。	v			
	是否正常運作，故障立即維修。	v			
貴重物品	將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品(如貴重儀器或教科書）等放置在高處。	v			
	遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。	v			
地下室	水流入口處備妥沙包或沙袋。	v			
	測試擋（防）水閘門。	v			
屋頂上或高處設施	鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。	v			
	其他設施(如天線、擴音器等)，加強固定設施或先行拆卸。	v			
戶外	未固定之設施應加強固定或移至室內。	v			
	先行修剪樹木，加強樹木支撐固定工作。	v			
	清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。	v			
工地	要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。	v			
	派員檢查防颱措施。	v			
擋土設施	校園內、外之駁坎、擋土牆及斜（山)坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。	v			

填表人		填表日期	

項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期 負責人簽名
		完備	需改善		
避難路線	清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。	V			
災害應變器材整備	項目與數量是否齊全。	V			
	放置位置確認。	V			
	損壞更新及補充（如電池）。	V			
	檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。	V			
災前網路通報	天然災害整備回報系統。	V			
	天然災害災損及停課通報系統。	V			
其他	支援單位聯絡清冊資料確認。	V			

改善完成日期		覆核人	

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.5　環境衛生調查表

填表人	黃嘉薇	填表日期	110.8.27

項目	檢查要點	檢查結果
基本資料	供電情形。	□無，緊急發電設備：■有　□無 ■有，供應時段：學校跳電時
	通訊。	■暢通　□中斷，預計恢復日期：＿＿＿＿＿＿
	醫療站。	□無，醫療替代方案：□有　□無 ☑有，醫療用品：☑充足 健康中心　□不足（尚需品項數目：＿＿＿＿＿＿）
用水水質調查	自來水。	□無　■有，供應情況：■充足　□不足
	自來水目測澄清度水質檢驗結果。	■清澈　□渾濁
	飲用水供應來源。	■自來水　□檢驗合格包裝水
廁所設施	廁所（總共 46 間）。	沖水：■可　□不可（＿＿間） 消毒：■有　□無　（＿＿間）
	廁所與食物處理的間距。	☑≥20 公尺　□<20 公尺
食物	煮食地點之清潔。	☑良好　□差
病媒狀況調查	蚊蟲叮人狀況。	☑無　□有（地點：＿＿＿＿），防治措施：□有　□無
	環境中蒼蠅狀況。	☑無　□有（地點：＿＿＿＿），防治措施：□有　□無
	環境中蟑螂狀況。	☑無　□有（地點：＿＿＿＿），防治措施：□有　□無
	環境中老鼠狀況。	☑無　□有（地點：＿＿＿＿），防治措施：□有　□無
環境品質	垃圾處清運理情形。	☑集中　□分散
		□無，消毒：☑有　□無 ☑有，多久清運一次：每日
	環境消毒。	□無　■有，多久消毒一次：寒暑假開學前各 1 次
	廢棄物清運處理情形。	■無，消毒：□有　■無 □有，預計清運結束日期：＿＿＿＿＿＿

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.1　校園環境安全檢查表

學校全銜	臺北市萬華區福星國民小學	建築物名稱	新大樓(A、B、C棟)
填表人	彩花林	填表日期	110.7.30

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	□否　■是	
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	□否　■是	
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	□否　■是	
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	■否　□是	
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	□否　■是(門鎖無損壞，電動門啟動有警示)	
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	□否　■是	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	■否　□是	
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	■否　□是	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	□否 □是（無法使用） ■是（可使用）	改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	□否（1 個月內限期改善） ■是（維護時間:110 年 3 月 10 日）	改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	□否（1 個月內限期改善） ■是	
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	□否（1 個月內限期改善） ■是	
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	□否（缺：瞄子__個、水帶__條） ■是	
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	■無過期（數量：129 支） □過期（數量：__支）	

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	□否（1個月內限期改善） ■是(保養時間:110年3月10日）	改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	■否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	■否 □是（限期改善）	
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	■否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） □是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	■否 □是（限期改善）	
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	□否 □是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） ■是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視） □是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	混凝土保護層是否剝落。	□否 ■是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） □是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	是否有傾斜或穿透性開裂。	■否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
屋頂	屋頂通道門是否變形。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	■否 □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議修復） □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	水塔固定設施是否鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。	□否 ■是（實驗室：自然教室、烹飪教室、保健室）	請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	■否 □是（請加強固定）	改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	□否 ■是	
	是否設有專人管理。	■否 □是（_____教室，管理人：_____）	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止（預定）
其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為			

註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
事務組長鄭宏彬	事務組長鄭宏彬	教師兼總務主任王曉音	北市某某國民小學校長陳清義
複檢（110年8月24日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
事務組長鄭宏彬	事務組長鄭宏彬	教師兼總務主任王曉音	北市某某國民小學校長陳清義

附表 1.1　校園環境安全檢查表

學校全銜	臺北市萬華區福星國民小學	建築物名稱	教學大樓
填表人	劉孟村	填表日期	110.3.30

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	□否　■是	
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	□否　■是	
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	□否　■是	
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	■否　□是	
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	□否　■是(門鎖無損壞，電動門啟動有警示)	
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	□否　■是	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	■否　□是	
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	■否　□是	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	□否 □是（無法使用） ■是（可使用）	改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	□否（1 個月內限期改善） ■是（維護時間:110 年 3 月 10 日）	改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	□否（1 個月內限期改善） ■是	
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	□否（1 個月內限期改善） ■是	
	室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	□否（缺：瞄子__個、水帶__條） ■是	
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	■無過期（數量：129 支） □過期（數量：__支）	

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	□否（1個月內限期改善） ■是(保養時間:110年3月10日）	改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	■否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	■否 □是（限期改善）	
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	■否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） □是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	■否 □是（限期改善）	
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	□否 □是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） ■是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視） □是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	混凝土保護層是否剝落。	□否 ■是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） □是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	是否有傾斜或穿透性開裂。	■否 □是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
屋頂	屋頂通道門是否變形。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	■否 □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議修復） □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	水塔固定設施是否鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	■否 □是（限期改善）	改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。	□否 ■是（實驗室：自然教室、烹飪教室、保健室）	請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日

學校全銜		建築物名稱	
填表人		填表日期	

項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	□否（限期改善） ■是	改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	■否 □是（請加強固定）	改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	□否 ■是	
	是否設有專人管理。	■否 □是（_____教室，管理人：_____）	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止（預定）
其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為			

註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	教師兼總務主任 王曉音	臺北市萬華區華福國民小學 校長 陳清義
複檢（110年8月24日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
事務組長 鄭宏彬	事務組長 鄭宏彬	教師兼總務主任 王曉音	臺北市萬華區華福國民小學 校長 陳清義