

報告編號: 22-01-KAB-015

報告頁數: 1 of 38

報告日期: 111 年 5 月 6 日

委託單位: 潤鉅遊樂股份有限公司

工程名稱: 110 年度兒童遊戲場修繕汰換工程

受檢單位/地址/電話: 臺北市萬華區福星國民小學/臺北市萬華區中華路一段 66 號/02-2314-4668

檢驗地點/相關資訊: 臺北市萬華區福星國民小學

檢驗期間環境條件: 溫度: 18 °C 濕度: 63 %

檢驗日期: 111 年 2 月 15 日

檢驗現場實景:



全景(照片 1)



全景(照片 2)



全景(照片 3)



全景(照片 4)

檢驗方法

1. 中華民國國家標準 CNS 12642: 2016 「公共兒童遊戲場設備」(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 結構完整性、第 13.1 節文件資料、第 13.3 節紀錄之章節)
2. 中華民國國家標準 CNS 12643: 2008 「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」(不含第 13 節)

遊戲場適用年齡

 2~6 歲
 5~12 歲
 2~12 歲

檢驗結果(適用時、符合性聲明)


 符合 不符合 CNS 12642: 2016 「公共兒童遊戲場設備(含鋪面材料)」標準規定(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 結構完整性、第 13 節維護之章節)。

 符合 不符合 CNS 12643: 2008 「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」遊戲場設備落下高度, $g\text{-max} \leq 200$, $HIC \leq 1000$ 性能要求。

 於同一場域內, 僅就申請檢驗部分判定其符合性, 茲有設備未提出申請, 故該遊戲場域無法判定其充分之符合性
檢驗人員/日期: 陳心豪 111/5/6報告簽署人/簽發日期: 張志昌 2022/05/6

特別聲明:

3. 本報告檢驗結果, 僅反映檢驗當時之性能及狀態, 此性能與狀態將隨著環境條件、人為條件、使用頻率及其他因素而異。
4. 「鋪面材料衝擊吸收性能」, 本報告所呈現之結果, 反映出受測遊戲場鋪面於檢驗時間、提報溫度及環境條件下之性能。此性能將隨著溫度、含水量及其他因素而異。
3. 檢驗報告僅能全文複製, 部分複印無效

財團法人台灣商品檢測驗證中心

桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號 TEL:+886 3 3280026, FAX+886 3 3276187